

N° de réf. I17-110

Produits de plomberie n° 300

18 octobre 2017

Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui

Présentez votre demande d'évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication d'un erratum concernant la norme CSA B602-2016, Joints mécaniques pour tuyaux d'évacuation, de ventilation et d'égout

Voir la pièce jointe n° 1 pour les numéros de classe visés.

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca

Qui est visé ?

Tous les fabricants de joints mécaniques pour tuyaux d'évacuation, de ventilation et d'égout.

Que devez-vous faire ?

1. Ce document annonce de nouveaux services de certification qui ne visent pas vos produits certifiés.
2. Veuillez communiquer avec le personnel technique de la CSA si vous avez des questions ou si vous voulez obtenir des renseignements concernant cette publication et la façon dont elle s'applique à vous.
3. Si vous souhaitez profiter des nouveaux services de certification, il vous suffit de lancer un projet de certification en vous adressant à notre Centre des services à la clientèle au 1 866 797-4272. Vous devrez nous soumettre la documentation à l'appui* et nous vous indiquerons le nombre d'échantillons nécessaires.

*Incluant les informations techniques, le nom et l'adresse de l'entreprise, l'emplacement des usines et le numéro de dossier de

la CSA ou le numéro du contrat principal (si un tel numéro a été attribué), ainsi que toute autre documentation pertinente.

Approbations :

Le Groupe CSA est heureux d'annoncer la publication de l'erratum pour la sixième édition de la norme CSA B602. Celle-ci remplace les éditions précédentes publiées en 2010, 2005, 1999, 1990 et 1988. Cette norme a été préparée par le comité technique sur les joints mécaniques pour les tuyaux d'évacuation, de ventilation et d'égout, sous l'autorité du comité directeur stratégique sur l'infrastructure de construction et civile, et a été formellement approuvée par le comité technique. Cet erratum exclut la **référence aux** capuchons d'extrémité élastomères, qui ont été **inclus à tort dans la** version 2016 de la norme CSA B602.

Principales modifications :

La principale modification apportée à l'erratum de la norme B602-2016 a modifié le champ d'application en vue d'en exclure les capuchons d'extrémité élastomères, qui faisaient partie de la norme B602-2016.

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez-vous adresser à l'associé du personnel technique du Groupe CSA qui s'occupe de votre dossier.

Allez à <http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/> et entrez votre numéro de contrat principal ainsi que les numéros de classes associées avec ce bulletin d'information pour visualiser vos produits certifiés.

Pour des questions techniques sur ce bulletin d'information

Communiquez avec Amit Lathia
par téléphone au (216) 524-4990 x88148, télécopieur au 216-642-3081
ou par courriel à Amit.Lathia@csagroup.org



Rendez-vous au www.csagroup.org où vous pouvez cliquer sur "Contactez nous" pour parcourir le répertoire téléphonique de nos bureaux et partenaires.

Pièce jointe n° 1

Classes visées :

Classe n° :

7021 01, TUYAUX ET RACCORDS - Joints mécaniques

7021 02, TUYAUX ET RACCORDS - Joints de transition

7672 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés élastomères