


Bulletin d'information

Annnonce : Publication des révisions apportées à la norme UL pour les ventilateurs récupérateur de chaleur sans conduits

	Numéro de la norme	Titre de la norme	Numéros de classe	Bulletin norme	Remplace/complète
	UL 1815	Ventilateurs récupérateurs de chaleur sans conduit	3812 81	Ventilateurs et aérateurs n° 32	I12-056

DÉTAILS

Norme :

UL 1815

Ventilateurs récupérateurs de chaleur sans conduit

Programmes :

Certification de sécurité électrique – États-Unis

Qui est concerné :

Fabricants de ventilateurs récupérateurs de chaleur sans conduits

Date de publication de la norme :

5 janvier 2024

L'édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent bulletin d'information peuvent être utilisées pour la certification CSA à partir de la date de publication du présent document.

Voir ma liste :

<https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/>

Saisir le numéro de contrat-cadre et les numéros de classe associés à ce bulletin pour déterminer lesquels de vos produits sont visés.

ÉTAPES SUIVANTES :

Produit déjà certifié :

Cette publication présente des révisions de certification qui ne concernent pas la conception de vos produits actuellement certifiés.

Pour toute question ou demande de certification :

 Contacter votre directeur du service à la clientèle CSA, Rodger Redd, à l'adresse Rodger.Redd@csagroup.org.

RÉSUMÉ TECHNIQUE :**Aperçu des modifications :**

La norme a été mise à jour pour inclure des exigences relatives aux sources d'alimentation sans conducteur de mise à la terre.

Effet sur les approbations :

Aucun effet sur les produits qui détiennent actuellement une certification. Cette mise à jour résout un problème qui se posait pour les produits dont l'enveloppe extérieure était en plastique (et qui appartenaient à un appareil de classe II).

Les détails des numéros de classe visés figurent dans le tableau 1.

Les détails des exigences révisées figurent dans le tableau 2.

TABLEAU 1 – NUMÉROS DE CLASSE VISÉS

Numéro de classe	norme
3812 81	VENTILATEURS ET SOUFFLANTES – certifiés selon les normes des États-Unis

TABLEAU 2 – PRINCIPALES RÉVISIONS

Clause(s)	Modifications
8.1A	Exigences relatives à la fiche de branchement pour le cordon d'alimentation
30.3	Exigence pour les cordons d'alimentation d'environ 150 V d'inclure un conducteur de mise à la terre de l'équipement
30,3 A	Appareil connecté par un cordon avec double isolation selon la norme UL 1097